

ul. Żeromskiego 2/4, 69-200 Sulęcín  
665-395-394, [www.geotechnika-grabowski.pl](http://www.geotechnika-grabowski.pl), [geotechnika.grabowski@gmail.com](mailto:geotechnika.grabowski@gmail.com)

Data wykonania: 2018-12-06

Rzędna: 55,70 m n.p.m.  
X:  
Y:

Sporządził(a):  
mgr Grabowski Michał  
Sprawdził(a):

**Adres:** Pszczew, Wybudowanie

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
	0,70 ▼	0,3			Gleba,	w				
		0,5			Piasek średni,	w				
						m				
		1								
		2								
		2,5			Namuł gliniasty,	m				
		3								
		4								
		2,2			Piasek średni,	m				
		5								
Głębokość: 5,5										