

Opinia geotechniczna dla zadania:  
*"Budowa drogi gminnej nr 004422F - ul.  
Dworcovej wraz z budową  
skrzyżowania z drogą gminną nr  
004424F - ul. Topolową w Pszczewie"*

### Karta dokumentacyjna sondy penetracyjnej nr 3

lokalizacja: ul. Dworcowa w Pszczewie  
rzędna terenu: 62,00 m n.p.m.  
poziom wody ustabil.: otwór suchy  
data wiercenia listopad 2020 r.

Rodzaj i Ø świdra	Głęb. nawier. i ustabiliz. zwierc. wody grunt. w [m]	Głęb. pobrania prób gruntu	Głębokość	Profil litologiczny	Miaższość warstwy w [m]	Opis makroskopowy					Geneza i stratygrafia	Objaśnienia
						Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	CaCO <sub>3</sub>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ręczny okienkowy (Edelmana) Ø7,5cm	S		0,40	NN	0,40	Nasyp niebudowlany						<u>Wilgotność</u> S-suchy MW-mało wilgotny W-wilgotny M-mokry N-nawodniony
				Ps								<u>Stan gruntu</u> In-luźny szg-średnio zagęszczony zg-zagęszcz. zw-zwarty
			3,0		2,6	Piasek średni	MW				Czwartorzęd Plejstocen	<u>Waleczkowania</u>  ilość wałeczkowań prób gruntu 0/1-w terenie (1/1)-w pracowni (1/2)-w labo- ratorium
												<p> pzw-półzwarty  tpl-twardo-  plastyczny  pl-plastyczny  mpl-miękko-  plastyczny  pl-płynny </p>